



## SERVIZIO INFORMAZIONE



# Modifica del rullo tenditore 531 0203 20

**Produttore:** Audi, Seat, Škoda, VW  
**Modello:**  
**Audi:** A3, A4  
**Seat:** Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III  
**Škoda:** Fabia, Octavia, Superb  
**VW:** Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5  
**Motore:** 1.6, 2.0, 2.0i  
**N. art.:** 531 0203 20  
**Riferimento OE:** 06A 109 479 (sostituito)  
 06A 109 479 A (sostituito)  
 06A 109 479 B (sostituito)  
 06A 109 479 C (sostituito)  
 06A 109 479 F (corrente)



Figura 1: 531 0203 20 – versione precedente



Figura 2: 531 0203 20 – nuova versione

A seguito della costante evoluzione dei nostri prodotti, sono state apportate delle modifiche al rullo tenditore 531 0203 20.

Questo servizio informazione illustra il nuovo eccentrico di tensionamento della cinghia dentata (ingrandimento in figura 2) e le differenze visive che caratterizzano le due versioni.

Con il rullo tenditore modificato (figura 2), il tensionamento della cinghia dentata avviene mediante la rotazione dell'eccentrico tramite uno speciale utensile (ad es., riferimento OE: T10020, Klann KL-0284-91).

Durante la fase transitoria può accadere che siano disponibili entrambi i prodotti. Entrambi i tensionatori adempiono alle specifiche tecniche e possono essere utilizzati senza restrizioni sui veicoli indicati.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi [www.schaeffler-aftermarket.it](http://www.schaeffler-aftermarket.it) e [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Schaeffler Italia S.r.l.  
 Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)  
[automotiveaftermarket.it@schaeffler.com](mailto:automotiveaftermarket.it@schaeffler.com)  
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

