



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Cambio de la polea tensora 531 0203 20

Fabricantes: Audi, Seat, Škoda, VW

Modelos:

Audi: A3, A4

Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III

Škoda: Fabia, Octavia, Superb

VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Motores: 1.6, 2.0, 2.0i

Nº de artículo: 531 0203 20

Referencias

originales: 06A 109 479 (sustituido)
06A 109 479 A (sustituido)
06A 109 479 B (sustituido)
06A 109 479 C (sustituido)
06A 109 479 F (actual)



Figura 1: 531 0203 20 - versión anterior



Figura 2: 531 0203 20 - versión nueva

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado el diseño de la polea tensora 531 0203 20.

Esta información de servicio muestra el nuevo excéntrico (ampliación de la figura 2) para tensar la correa dentada y las diferencias visuales de las dos versiones.

El tensado de la correa dentada se realiza en la polea tensora modificada (figura 2) girando el excéntrico con una herramienta especial (p. ej., referencia OE T10020, Klann KL-0284-91).

Es posible que se mezclen ambas variantes durante la fase de transición. Ambas poleas tensoras cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones en los vehículos indicados.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 84
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

