

Verwechslungsgefahr der Spannrollen

Technische Info-Nr. 1756

Fahrzeughersteller:

Opel, Vauxhall, Holden

Betroffene Artikel:

Nr.	RUVILLE-Nr.	OE-Nr.	Herst.-Nr.
1	55306	56 36 738	97 91 95
2	55342	6 36 729	97 94 88

Wichtiger Hinweis:

Die Vorspannkraft und die Dämpfung der Spannrollen sind nicht identisch!
Bei falscher Zuordnung besteht die Gefahr, dass der Zahnriemen überspringt und es zum Motorschaden kommt!

Bei der Montage der oben genannten Spannrollen ist auf die richtige Fahrzeugzuordnung zu achten. Äußerlich erscheinen beide Typen gleich.



Die Spannrolle 55342 verfügt jedoch über einen größeren Arbeits- bzw. Verstellbereich sowie über ein Hochtemperaturlager. Sie ist somit für „heiße“ Regionen (z.B. Asien, Australien) geeignet.



Unterscheiden lassen sich die Spannrollen an der auf der Rückseite eingestanzten Hersteller-Nummer (roter Pfeil).