

Feszítőgörgők felcserélésének veszélye

1756. sz. műszaki információ

Járműgyártó:

Opel, Vauxhall, Holden

Érintett termékek:

Sz.	RUVILLE sz.	OE-sz.	Gyártói sz.
1	55306	56 36 738	97 91 95
2	55342	6 36 729	97 94 88

Fontos tudnivaló:

A feszítőgörgők előfeszítése és csillapítása nem egyezik meg!

Téves hozzárendelés esetén fennáll a veszély, hogy átugrik a fogasszík, és ez a motor tönkremenetelét okozhatja!

A fent megnevezett feszítőgörgők beépítésénél ügyelni kell a megfelelő járműhöz való hozzárendelésre. A két típus külső megjelenése azonos.



Az 55342 sz. feszítőgörgő azonban nagyobb üzemi ill. állítási tartománnyal rendelkezik, továbbá hóálló csapággal van szerelve. Ezáltal „forró” éghajlaton is (pl. Ázsia, Ausztrália) alkalmazható.



A feszítőgörgők a hátoldalukon beütött gyártói szám alapján különböztethetők meg (piros nyíl).