

## Risque de confusion entre les galets tendeurs 531 0054 30 et 531 0626 30

### Constructeurs:

Opel, Vauxhall, Holden

Références INA: **531 0054 30**  
**531 0626 30**

Références OE: 56 36 738  
56 36 729

Réfs. Techniques: 979195  
979488



Image 1: 531 0626 30 (979488)



Image 2: 531 0626 30 (979488)

Lors du montage des galets tendeurs ci-dessus, vérifier leur affectation au véhicule. Les deux modèles ont le même aspect extérieur.

Le galet tendeur **531 0626 30** dispose d'une amplitude de travail et de réglage plus élevée, ainsi que d'un palier résistant à des températures élevées.

Pour différencier les galets tendeurs, voir la référence technique gravée à l'arrière (**image 2, flèche**).

La force de précontrainte et l'amortissement des galets tendeurs ne sont pas identiques!

Une erreur d'affectation des galets tendeurs peut entraîner le saut de la courroie de distribution et l'endommagement du moteur!

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ou sur RepXpert à l'adresse [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Version 11.2007  
**INA 0005**

Sous réserve de modifications techniques  
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

### Pour plus d'informations:

Téléphone: 01.40.92.34.05

Fax: 01.40.92.16.15

[www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com)